



REPARATUR-SERVICE!



KOSTENLIMITS

Nachfolgende Übersicht zeigt die Gerätetypen sowie deren jeweilige **Kostenlimits, die ab dem 01. Januar 2026** maximal anfallen können. Mehr als den angezeigten Betrag müssen Sie ab sofort für keine Geräte-Reparatur mehr bezahlen. Geräte-Reparaturen, deren Kosten über dem genannten Kostenlimit liegen, werden als wirtschaftlicher Totalschaden behandelt. Sollte eine Reparatur dennoch möglich sein, senden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag zu. Geräte-Reparaturen, die einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellen und nicht mehr behoben werden können, sind von der Kostenlimitregelung ausgeschlossen. In diesem Fall setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um Ihnen ein Angebot für ein Neugerät zu unterbreiten.

NEUGERÄTE ZUM FESTPREIS

Gerätetypen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, werden im Rahmen unseres Services nicht repariert, sondern direkt gegen ein Neugerät getauscht. Wenn Sie bereits Vertragspartner von GESIPA® sind, gelten selbstverständlich die mit Ihnen vereinbarten Konditionen.

GERÄTEGRUPPEN	GERÄTEBEZEICHNUNG	KOSTENLIMIT*
Akkubetriebene Blindnietgeräte: Bird®-Serie	AccuBird®	318 €
	PowerBird®	
Akkubetriebene Blindnietgeräte: Bird® Pro Serie / Bird® Pro Serie CAS Birdie®	Birdie®	492 €
	AccuBird® Pro	
	AccuBird® Pro CAS	
	iBird® Pro	
	PowerBird® Pro	
	PowerBird® Pro Gold Edition	
	PowerBird® Pro Gold Edition CAS	
Akkubetriebene Blindnietmuttergeräte Bird®-Serie / Bird® Pro Serie / Bird® Pro Serie CAS FireBirdie®	FireBirdie®	492 €
	FireBird®	
	FireBird® Gold Edition	
	FireBird® Pro	
	FireBird® Pro CAS	
	FireBird® Pro Gold Edition	
	FireBird® Pro Gold Edition CAS	
	FireBird® Pro S Gold Edition CAS	
Pneumatische Blindnietgeräte	PH 1	502 €
	PH 2	
	PH 2000	
	PH axial	
	TAURUS® 1	
	TAURUS® 2	
	TAURUS® 3	
TAURUS® 4		
Pneumatische Blindnietmuttergeräte	FireFox® 1	713 €
	FireFox® 2	
	GBM 95	
Großes Handsetzgerät	HN 2	130 €

*alle Preise zzgl. MwSt